Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2





BY NC SA

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Índice

1. Unboxing
2. Seguridad
3. Conexión y puesta en marcha

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Unboxing



Grabadora-cortadora láser

Video de introducción completo

Pack de separadores prismas triangulares





Tubo de conducción de humos

Tapetes de corte de agarre fuerte (Rosa)
Tapete de corte de agarre suave (azul)



Juego de cuchillas



Brida agarre tubo de humos



Transformador



Kit básico de materiales (Incluye manual de usuario)



Salida de humos





Cable de potencia



Cable USB




Set de tornillos

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Conexión tubo salida de humos











Conexión eléctrica

BY NC SA

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2


Unboxing Purificador SafetyPro AP2



Purificador de aire




Contector tubería 2



Tubo de escape de humos




Abrazadera de tubería



Cable de alimentación


Instalación de los filtros

(1)




Tire de la palanca para abrir la puerta.

(2)




Saque los filtros uno por uno. No extraiga el ciclón que se encuentra encima del filtro 1.

(3)




Saque todos los filtros de las bolsas protectoras.

(4)



Vuelva a colocar primero el filtro 5. Asegúrese de introducirlo por completo y de que pueda ver la línea de alineación del filtro.

(6)



Guía de inicio rápido


Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Instalación tubería de humos


(1)





Aflojar la abrazadera de tubo.


(2)




Tubería de salida de humos de la máquina láser

(3)






(4)



Apretar la abrazadera de tubo.

(5)



Conectar el conector de tubería y la tubería a la entrada de aire del purificador.



Completar

[Guía de inicio rápido]

Grabadora-cortadora láser


xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Instalación tubería de humos


(Opcional) Conectar la tubería de salida de humos a la salida

Realice este paso si necesita descargar el humo del purificador al exterior.

(1)




(2)



Conectar la tubería de salida de humos incluida en el paquete al conector de la tubería 1.

Girar el conector de la tubería en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurar la tubería y el conector.

(3)



Completar

[Guía de inicio rápido]

BY NC SA

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

La seguridad es lo primero

- Trabajar con una grabadora/cortadora láser conlleva una serie de riesgos, que obligan a adoptar y observar una serie de precauciones cuando se utilizan este tipo de dispositivos.
- Es muy importante, por su propia seguridad y por la de su alumnado, que conozca y reconozca estos riesgos y sepa actuar ante ellos. Asimismo, debe conocer las precauciones a observar durante el uso de estos dispositivos.
- En los siguientes enlaces, se proporciona información sobre los riesgos y precauciones en el uso de la cortadora/grabadora láser xTool M1. Es necesario que los lea y los aplique en todo momento.
- Cuando use la grabadora asume que ha leído y comprendido la siguiente documentación de seguridad. Asimismo, se compromete a observar las precauciones que se indican en todo momento.

Grabadora-cortadora xTool M1

M1 La seguridad es lo primero (importante)

Capacitación xTool M1 LSO

10 consejos para garantizar una experiencia de láser segura y limpia

Purificador xTool SafetyPro AP2

xTool SafetyPro™ AP2 Max La seguridad es lo primero (importante)

Guía del usuario de xTool SafetyPro™ AP2 (Guía de inicio rápido)


Preguntas frecuentes (FAQs)

Grabadora-cortadora láser

xTool M1 + Purificador SafetyPro AP2

Software xTool Studio

Software xTool Studio



Tutoriales y guías

- Instalar xTool Studio en el ordenador
- Conectar Xtool Studio con el PC (USB)
- Descripción general de xTool Studio Desktop